


# Ativos e o ciclo de vida ativo - o caminho para o sucesso das Plantas Operacionais



**WHAT TO DO AND HOW**  
Plant Wellness Way

O sucesso de instalações e equipamentos não é possível se a manutenção for focada em falhas. As empresas que usam estratégias de manutenção preventiva (PM), preditiva (PdM) e de execução por falha (RTF) facilmente assumem como foco a falha. Para alcançar o "o sucesso das plantas", você deve criar e manter continuamente a saúde dos componentes.

## The Plant Wellness Way



Os custos usados para estabelecer o limite de risco são os custos totais de defeitos e falhas (TDAF) que uma organização está disposta a aceitar.



### Some Questions inside Organizations

#### Algumas perguntas dentro das organizações

1. Considera aceitáveis as consequências totais de toda a empresa de qualquer falha do equipamento?
2. Onde a falha é aceitável, com que frequência ela pode ocorrer antes de se tornar inaceitável?

**Eventos que podem causar morte humana são tratados de maneira diferente daqueles que destroem apenas os ativos da operação de ruína.**

O mapa do processo é o documento básico para remover o risco operacional. Ele mostra a lógica de design do processo, planta ou fluxo de trabalho.